


Заказчик: ООО "ЛИЗСК"

Объект: ООО ЛИЗСК. Цех Металлоконструкций. Балки 40Б1

Лаборатория металлов и сварки ООО «Импульс».



Акт № 36 от 25.03.2016г.

визуального и/или измерительного контроля

1. В соответствии с наряд-заказом (заявкой) № _____ выполнен визуальный и

измерительный контроль стыковых сварных швов трех двутавровых балок

40Б1-3 стыка

(наименование и размеры контролируемого объекта, номер НТД, ТУ, чертежа)

Проект № _____

плавка (партия), номер объекта контроля

Контроль выполнен согласно РД 03-606-03; СП 53-101-98

(наименование и/или шифр технической документации)

2. При контроле выявлены следующие дефекты _____

(характеристика)

дефекты не обнаружены

дефектов (форма, размеры, расположение или ориентация для конкретных объектов)

3. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля:

Сварные швы соответствуют НТД и признаны годными.

Контроль выполнил: II уровень, № НОАП-0035-02/006 действительно до 29.10.2018г

(уровень, квалификация, № квалификационного удостоверения)




(Плетнев К.А.)

(подпись, фамилия, инициалы)

Заказчик: **ООО ЛИЗСК**

Объект: **ООО ЛИЗСК. Цех металлоконструкций. Балки 40Б1**

Лаборатория металлов и сварки **ООО «Импульс».**



Акт 16/16 от 25 марта 2016г.

ПО УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

~~Проверка качества сварных швов трех двутавровых балок: 40Б1 – 3 стыка~~

(наименование балок, узла)

На основании проекта № _____ проводилась в соответствии с

ГОСТ 14782-76; СНиП 3.03.01-87;

(наименование НТД)

Результаты удовлетворительные

№п/п	№ колонн	Размер стыкуемых элементов (толщина), мм	Описание обнаруженных дефектов	Наибольшие доп. размеры эквивалентно го дефекта, мм ²	Оценка результатов контроля баллы	Номер записи в журнале УЗК
Стык 1	Полка	12,0	Дефекты не зафиксированы	7,0	годен	85
	Стенка	8,0	Дефекты не зафиксированы	7,0	годен	
	Полка	12,0	Дефекты не зафиксированы	7,0	годен	
Стык 2	Полка	12,0	Дефекты не зафиксированы	7,0	годен	86
	Стенка	8,0	Дефекты не зафиксированы	7,0	годен	
	Полка	12,0	Дефекты не зафиксированы	7,0	годен	
Стык 3	Полка	12,0	Дефекты не зафиксированы	7,0	годен	87
	Стенка	8,0	Дефекты не зафиксированы	7,0	годен	
	Полка	8,0	Дефекты не зафиксированы	7,0	годен	

Контроль выполнил: II уровень, удостоверение № НОАЦ 0035-1006 действительно до 29.10.2018г

(уровень квалификации, наименование национального удостоверения)

Начальник лаборатории _____



Плетнев К.А.

Плетнев К.А.